



Symptom

Bei eingelegtem Rückwärtsgang wird der Rückfahrcheinwerfer extrem heiß. Dies kann zu Beschädigungen des Lampengehäuses führen.

Ursache

Konstruktionsbedingter Mangel.

Lösung

Original 12 Volt / 21 Watt Birne durch 12 Volt / 10 Watt Birne ersetzen.

Last update:
2019/02/25 452:defekt:rueckfahrscheinwerfer_heiss https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer_heiss?rev=1551081708
08:01

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer_heiss?rev=1551081708

Last update: **2019/02/25 08:01**

