Smart 450 Schiebedach (Faltdach)

Problem: **Dach fährt nicht mehr auf oder zu und knackt**. Problem das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung:Neue Zahnrad verbauen oder Motor festziehen notfalls ersatz Motor besorgen. Unterdere Abdeckung neben der Kofferaumläuchte befindet sich der Motor der mit einem Torx oder Imbus manuel gesreht werden kann. Die 3 befestigungschrauben nachziehen. Ggf. Funktioniert der Antrieb dann wieder. IMHO wenn das Ritzel rattert erstmal kontrollieren ob die Züge parallel laufen.

Fehlermeldung C

Das Dach rastet nicht richtig ein. Noch keine Lösung vorhanden. Batterie abklemmen warten anklemmen. Dann zuschließen/aufschließen. Und den Verdeck Schließvorgang neu beginnen.

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach?rev=1603824633

Last update: **2020/10/27 18:50**