Lichtschalter

undichte Türdichtung

Die Türdichtung des Smarts ist so konzipiert, dass sich an der tiefsten Stelle das Wasser sammelt und von da aus langsam ins Wageninnere sickert.

Symptome

Der Fußraum ist feucht und es sind Laufspuren von der tiefsten Stelle der Türdichtung unter den Teppich vorhanden.

Reparaturanleitung

Reparatur Türdichtung

Siehe auch

Undichte Frontscheibe Undichte Heckseitenscheibe

Portal: Bekannte Fehler

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/defekt/tuerdichtung?rev=1286377838

Last update: **2016/10/20 21:48**