Lichtschalter

undichte Türdichtung

Die Türdichtung des Smarts ist so konzipiert, dass sich an der tiefsten Stelle das Wasser sammelt und von da aus langsam ins Wageninnere sickert.

Symptome

Der Fußraum ist feucht und es sind Laufspuren von der tiefsten Stelle der Türdichtung unter den Teppich vorhanden.

Reparaturanleitung

Reparatur Türdichtung

rostende Türdichtung

Im Kern besteht die Türdichtung aus einem nicht rostfreien Metal. Durch die ungünstige Positionierung der Zusammenführung sammelt sich hier Feuchtigkeit und der Kern der Dichtung fängt an zu rosten.

Symptome

Rost an der Zusammenführung der Türdichtung im unteren Einstiegsbereich.

Reparaturanleitung

Siehe auch

Undichte Frontscheibe

Undichte Heckseitenscheibe

Portal: Bekannte Fehler

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/defekt/tuerdichtung?rev=1286378074

Last update: **2016/10/20 21:48**