MC341621131816

Nachfordern

Bei einem werksseitig verbauten Radio ist es im Smartcenter möglich, den Code aus den Stammdaten des Fahrzeuges auszulesen. Dies setzt allerdings vorraus das das Radio bei der Werksmontage eingetragen wurde.

Ist kein Code hinterlegt so muss eine neue Codekarte im Smartcenter oder über Grundig direkt angefordert werden.

Siehe auch

Übersicht Serienradios

Portal: Sound

revision

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/radio/code?rev=1652366519

Last update: **2022/05/12 14:41**