

Frontscheibe

undichte Frontscheibe

Die Frontscheibe des Smarts neigt dazu im Alter undicht zu werden.

Der Siebdruck auf der Scheibe, der für einen dichten Abschluss zwischen Scheibe und Kleber an der Dichtung sorgt wird porös und kann die Scheibe nicht mehr halten. So entsteht ein Spalt durch den Wasser dringen kann.

Symptome

Symptome sind Laufspuren vom Wasser am Tridion oberhalb des Amaturenbrettes.

Folgen des Wassereintruchs durch die Frontscheibe ist ein durchnässter Fußraum sowie im schlimmsten Fall eine Flutung des [SAM](#) / der [ZEE](#).

Die Relais, die bis zur Modellpflege zum [2nd Generation](#) unter dem Fahrersitz untergebracht sind, sowie der [Bremslichtschalter](#) unter dem Bremspedal können durch die Feuchtigkeit auch Schaden nehmen.

Reparaturanleitung

Die Frontscheibe sollte durch eine Fachwerkstatt getauscht werden.

Wichtig ist, die Scheibe nicht neu einkleben zu lassen, da der Siebdruck auf der Scheibe schadhaft ist und die Scheibe nicht mehr dicht wird.

Portal: [Defekte](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/frontscheibe>

Last update: **2021/01/30 22:50**

