


# Defektes Plastikdach

## Abblättern des Pure Dachs

Das Abblättern der obersten Schicht des Plastikdaches der Pure Modelle ist ein weit verbreitetes Problem.




 Defektes Plastikdach eines Pure

### Symptome

Feuchtigkeit zieht durch kleine Risse in die Dachoberfläche und bildet dort kleine weisse Wasserflecken, die sich nicht abwaschen lassen, da sie unter der obersten Schicht sind.

Auffällig sind diese Flecken beim Abledern nach dem Waschen.



 Defekt von Nahem

Ist das Dach nun einige Zeit der Witterung ausgesetzt werden die Risse größer und es brechen Teile der obersten Schicht des Daches heraus.

### Reparatur

Da es sich hierbei nur um Kosmetik handelt, ist ein neues Dach nicht gerade wirtschaftlich.

Abschleifen und lackieren könnte hier eine günstige Abhilfe schaffen.

### nützliche Links

<http://www.motor-talk.de/forum/dach-blaettert-ab-t4014100.html>

<http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=123332&forum=19> (mit Fotos)

Portal: [Defekte](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/puredach>

Last update: **2016/10/20 21:44**

