

Smart 450 Schiebedach (Faltdach)


Problem: **Dach fährt nicht mehr auf oder zu und knackt.** Problem das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung: Neue Zahnrad verbauen oder Motor festziehen notfalls ersatz Motor besorgen. Unterdere Abdeckung neben der Kofferraumläuchte befindet sich der Motor der mit einem Torx oder Imbus manuel gesreht werden kann. Die 3 befestigungsschrauben nachziehen. Ggf. Funktioniert der Antrieb dann wieder.

Fehlermeldung C

Das Dach rastet nicht richtig ein. Noch keine Lösung vorhanden.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach?rev=1551079462>

Last update: 2019/02/25 07:24