

Lichtschalter

undichte Türdichtung

Die Türdichtung des Smarts ist so konzipiert, dass sich an der tiefsten Stelle das Wasser sammelt und von da aus langsam ins Wageninnere sickert.

Symptome

Der Fußraum ist feucht und es sind Laufspuren von der tiefsten Stelle der Türdichtung unter den Teppich vorhanden.

Reparaturanleitung

[Reparatur Türdichtung](#)

Siehe auch

[Undichte Frontscheibe](#) [Undichte Heckseitenscheibe](#)

Portal: [Bekannte Fehler](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/tuerdichtung?rev=1286377838>

Last update: **2016/10/20 21:48**