

# Lichtschalter

## undichte Türdichtung

Die Türdichtung des Smarts ist so konzipiert, dass sich an der tiefsten Stelle das Wasser sammelt und von da aus langsam ins Wageninnere sickert.

### Symptome

Der Fußraum ist feucht und es sind Laufspuren von der tiefsten Stelle der Türdichtung unter den Teppich vorhanden.

### Reparaturanleitung

[Reparatur Türdichtung](#)

## Siehe auch

[Undichte Frontscheibe](#) [Undichte Heckseitscheibe](#)

---

Portal: [Bekannte Fehler](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/tuerdichtung?rev=1286377838>

Last update: **2016/10/20 21:48**

