

# X-Strebe

## defekte X-Strebe

### Symptome

Smart scheppert wie ein Sack leerer Cocosnüsse (langsames Fahren 40 bis 50 km/h über Unebenheiten)

### Reparaturanleitung

Hier gehts zur [Anleitung zum Tausch der X-Strebe](#).

---

Portal: [Defekte](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/x-strebe?rev=1349515168>

Last update: **2016/10/20 21:48**

