


Symptom

Während des Fahrens blinken die Anzeigen im Kombiinstrument unregelmässig oder es blinken falsche Leuchten beim Betätigen des Blinkerhebels auf.

Ursache



Defektes SAM (Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul). Wasser dringt in das Innere ein (vornehmlich über die Anschlüsse N11-8 und N11-9) und zerstört dort Lötstellen, Leiterbahnen und Bauteile. Dieser Vorgang kann sich über Jahre abspielen bevor es zu merkbaren Defekten kommt.

Lösung

- Reparatur oder Tausch SAM. Hinweis: Ein neues SAM muss mittels Diagnosegerät zusätzlich neu an das Fahrzeug angelern werden. Dafür ist ein kostenpflichtiger Freischalt-Code von Smart notwendig.
- Auffinden und Abdichten des Wassereintruchs an der Karosserie. Wahrscheinliche Stelle: Wanne Wischeranlage

- Schutz vor neuerlichem Wassereinbruch durch Plastikplane/-tüte über SAM

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/452/defekt/kombiinstrument-leuchten_fehlerhaft?rev=1550842317

Last update: **2019/02/22 14:31**

