

# Symptom

Motor geht aus und kann erst nach einiger Zeit wieder gestartet werden. Im Kombiinstrument leuchtet keine der Kontrollleuchten.

# Ursache

Drehzahlgeber (Kurbelwellen-Sensor, OT-Geber) defekt.

# Lösung

Drehzahlgeber ersetzen (Teilenummer Q 0003117V002000000, Bosch Teilenummer 0 261 210 142).

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/452/defekt/motor\\_geht\\_aus?rev=1551081587](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/motor_geht_aus?rev=1551081587)

Last update: **2019/02/25 07:59**

