

Symptom

Motor geht aus und kann erst nach einiger Zeit wieder gestartet werden. Im Kombiinstrument leuchtet keine der Kontrollleuchten.

Ursache

Drehzahlgeber (Kurbelwellen-Sensor, OT-Geber) defekt.

Lösung

Drehzahlgeber ersetzen (Teilenummer Q 0003117V002000000, Bosch Teilenummer 0 261 210 142).

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/452/defekt/motor_geht_aus?rev=1551081587

Last update: **2019/02/25 07:59**