

# Motor geht aus

## Symptom

Motor geht aus und kann erst nach einiger Zeit wieder gestartet werden. Im Kombiinstrument leuchtet keine der Kontrollleuchten.

## Ursache

Drehzahlgeber (Kurbelwellen-Sensor, OT-Geber) defekt.

## Lösung

Drehzahlgeber ersetzen (Teilenummer Q 0003117V002000000, Bosch Teilenummer 0 261 210 142).

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/452/defekt/motor\\_geht\\_aus?rev=1551081919](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/motor_geht_aus?rev=1551081919)

Last update: **2019/02/25 08:05**