



## Symptom

Bei eingelegtem Rückwärtsgang wird der Rückfahrscheinwerfer extrem heiß. Dies kann zu Beschädigungen des Lampengehäuses führen.

## Ursache

Konstruktionsbedingter Mangel.

## Lösung

Original 12 Volt / 21 Watt Birne durch 12 Volt / 10 Watt Birne ersetzen.

Last update:

2019/02/25 452:defekt:rueckfahrscheinwerfer\_heiss [https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer\\_heiss?rev=1551081708](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer_heiss?rev=1551081708)  
08:01

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer\\_heiss?rev=1551081708](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer_heiss?rev=1551081708)

Last update: **2019/02/25 08:01**

