

Rückfahrscheinwerfer heiß

Symptom

Bei eingelegtem Rückwärtsgang wird der Rückfahrscheinwerfer extrem heiß. Dies kann zu Beschädigungen des Lampengehäuses führen.



Ursache

Konstruktionsbedingter Mangel.

Lösung

Original 12 Volt / 21 Watt Birne durch 12 Volt / 10 Watt Birne ersetzen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/452/defekt/rueckfahrscheinwerfer_heiss?rev=1551081981

Last update: **2019/02/25 08:06**

