

Schaltwippen lösen Hupe aus

Das Betätigen der Schaltwippen löst Hupen aus.

Ursache

Das SAM erhält aufgrund von defekten Microschaltern an den Schaltwippen oder Kontaktproblemen an den Schaltwippen und/oder Steckverbindungen falsche Werte, die als Hupsignal interpretiert werden.

Lösung

- Reinigen der Kontakstellen und Steckverbindungen mit geeignetem Reiniger, z.B. Kontakt spray.
Hinweis: Kein WD-40 verwenden, da dies Rückstände hinterlässt.
- Defekte Microschalter ersetzen, z.B. RAFI Drucktaster „RACON 12 0,02 - 42 V/DC/AC 0,01 - 100 mA“, Typ 114001502.

Portal: [Portal Defekte](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/452/defekt/schaltwippen_loesen_hupe_aus

Last update: **2019/02/25 08:09**