

# Frontscheibe

## undichte Frontscheibe

Die Frontscheibe des Smarts neigt dazu im Alter undicht zu werden.

Der Siebdruck auf der Scheibe, der für einen dichten Abschluss zwischen Scheibe und Kleber an der Dichtung sorgt wird porös und kann die Scheibe nicht mehr halten. So entsteht ein Spalt durch den Wasser dringen kann.

### Symptome

Symptome sind Laufspuren vom Wasser am Tridion oberhalb des Amaturenbrettes.

Folgen des Wassereintruchs durch die Frontscheibe ist ein durchnässter Fußraum sowie im schlimmsten Fall eine Flutung des SAM / der ZEE.

Die Relais, die unter dem Fahrersitz untergrbracht sind, sowie der Bremslichtschalter unter dem Bremspedal können durch die Feuchtigkeit auch schaden nehmen.

### Reparaturanleitung

Frontscheibe tauschen lassen. Wichtig ist, sie nicht neu einkleben zu lassen, da der Siebdruck auf der Scheibe schadhaf ist und die Scheibe nichtmehr dicht wird.

## Siehe auch

[Undichte Türdichtung](#)

[Undichte Heckseitenscheibe](#)

---

Portal: [Bekannte Fehler](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/frontscheibe?rev=1294869991>

Last update: **2016/10/20 23:48**

