

Smart 450 Schiebedach (Faltdach)

Problem: **Dach fährt nicht mehr auf oder zu und knackt.** Problem das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung: Neue Zahnrad verbauen oder Motor festziehen notfalls ersatz Motor besorgen. Unter der Abdeckung neben der Kofferraumlampe befindet sich der Motor der mit einem Torx oder Imbus manuell gesichert werden kann. Die 3 Befestigungsschrauben nachziehen. Ggf. Funktioniert der Antrieb dann wieder. IMHO wenn das Ritzel rattert erstmal kontrollieren ob die Züge parallel laufen.

Fehlermeldung C

Das Dach rastet nicht richtig ein. Noch keine Lösung vorhanden. Batterie abklemmen warten anklemmen. Dann zuschließen/aufschließen. Und den Verdeck Schließvorgang neu beginnen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach?rev=1556044675>

Last update: **2019/04/23 18:37**

