

Smart 450 Schiebedach (Faltdach)

Problem: **Dach fährt nicht mehr auf oder zu und knackt.** Problem das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung: Neues Zahnrad verbauen oder Motor festziehen, notfalls Ersatz-Motor besorgen. Unter der Abdeckung neben der Kofferraumleuchte befindet sich der Motor, der mit einem Torx oder Imbus manuell gedreht werden kann. Die 3 Befestigungsschrauben nachziehen. Ggf. funktioniert der Antrieb dann wieder. IMHO, wenn das Ritzel rattert, erstmal kontrollieren, ob die Züge parallel laufen.

Fehlermeldung C

Das Dach rastet nicht richtig ein. Noch keine Lösung vorhanden. Batterie abklemmen warten anklemmen. Dann zuschließen/aufschließen. Und den Verdeck Schließvorgang neu beginnen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach?rev=1602956168>

Last update: **2020/10/17 17:36**

