

Smart 450 Schiebedach (Faltdach)

Problem: **Dach fährt nicht mehr auf oder zu und knackt.** Problem das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung: Neue Zahnrad verbauen oder Motor festziehen notfalls ersatz Motor besorgen. Unterdere Abdeckung neben der Kofferraumläuchte befindet sich der Motor der mit einem Torx oder Imbus manuel gesreht werden kann. Die 3 befestigungsschrauben nachziehen. Ggf. Funktioniert der Antrieb dann wieder. IMHO wenn das Ritzel rattert erstmal kontrollieren ob die Züge parallel laufen.

Fehlermeldung C

Das Dach rastet nicht richtig ein. Noch keine Lösung vorhanden. Batterie abklemmen warten anklemmen. Dann zuschließen/aufschließen. Und den Verdeck Schließvorgang neu beginnen.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach?rev=1603824633>

Last update: **2020/10/27 18:50**