

Smart 450 Schiebedach (Faltdach)

Problem: **Dach fährt nicht mehr auf oder zu und knackt.** Problem das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung: Neue Zahnrad verbauen oder Motor festziehen notfalls ersatz Motor besorgen. Unter der Abdeckung neben der Kofferraumlampe befindet sich der Motor der mit einem Torx oder Imbus manuell gesichert werden kann. Die 3 Befestigungsschrauben nachziehen. Ggf. Funktioniert der Antrieb dann wieder.

Fehlermeldung C

Das Dach rastet nicht richtig ein. Noch keine Lösung vorhanden.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach?rev=1603826743>

Last update: **2020/10/27 19:25**

