

X-Strebe

defekte X-Strebe

Symptome

Smart scheppert wie ein Sack leerer Cocosnüsse (langsameres Fahren 40 bis 50 km/h über Unebenheiten)

Reparaturanleitung

Hier gehts zur [Anleitung zum Tausch der X-Strebe](#).

Portal: [Defekte](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/x-strebe>

Last update: **2016/10/20 23:44**