

# Kombiinstrument leuchtet fehlerhaft

## Symptom

Während des Fahrens blinken die Anzeigen im Kombiinstrument unregelmässig oder es blinken falsche Leuchten beim Betätigen des Blinkerhebels auf.

## Ursache



Defektes SAM (Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul). Wasser dringt in das Innere ein (vornehmlich über die Anschlüsse N11-8 und N11-9) und zerstört dort Lötstellen, Leiterbahnen und Bauteile. Dieser Vorgang kann sich über Jahre abspielen bevor es zu merkbaren Defekten kommt.

## Lösung

- Reparatur oder Tausch SAM. Hinweis: Ein neues SAM muss mittels Diagnosegerät zusätzlich neu an das Fahrzeug angelernt werden. Dafür ist ein kostenpflichtiger Freischalt-Code von Smart notwendig.
- Auffinden und Abdichten des Wassereinbruchs an der Karosserie. Wahrscheinliche Stelle: Wanne Wischeranlage
- Schutz vor neuerlichem Wassereinbruch durch Plastikplane/-tüte über SAM

---

Portal: [Portal Defekte](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/452/defekt/kombiinstrument-leuchten\\_fehlerhaft](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/kombiinstrument-leuchten_fehlerhaft)

Last update: **2019/02/25 08:08**

