## Schaltwippen lösen Hupe aus

Das Betätigen der Schaltwippen löst Hupen aus.

## **Ursache**

Das SAM erhält aufgrund von defekten Microschaltern an den Schaltwippen oder Kontaktproblemen an den Schaltwippen und/oder Steckverbindungen falsche Werte, die als Hupsignal interpretiert werden.

## Lösung

- Reinigen der Kontakstellen und Steckverbindungen mit geeignetem Reiniger, z.B. Kontaktspray. Hinweis: Kein WD-40 verwenden, da dies Rückstände hinterlässt.
- Defekte Microschalter ersetzen, z.B. RAFI Drucktaster "RACON 12 0,02 42 V/DC/AC 0,01 100 mA", Typ 114001502.

From:

https://www.smart-wiki.net/ - Smart WIKI

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/452/defekt/schaltwippen\_loesen\_hupe\_aus?rev=1551082015

Last update: 2019/02/25 08:06

